

膝に痛みなどがあり、トイレに深く腰掛けるのが難しい方に

補高便座

補高便座 #7/#10

タイプ	商品コード	価格
#7	535-267	16,000円(税抜)
#10	535-270	

腰掛便座(補高便座)

●主に股関節に可動制限のある方
人工関節置換手術を受けている方にお勧め




※U型便座には取り付けできません。
※便座カバーはありません。

抗菌便座

特定福祉用具
特定介護予防福祉用具

最大使用者体重 100kg



温水洗浄便座への
取り付け注意事項

着座センサー付の場合は、シャワーおよび脱臭機能が正常に作動しなくなる場合があります。シャワーの出る角度によってはお尻に当たる位置が前になり、きちんと洗浄できなくなる場合があります。

●取り付け可能便座サイズ

ご使用されている便座のA・B・C・D・Eの各寸法を測定し、取り付け可能かどうかを確認してください。

●U型便座には取り付けできません。

A	27.5cm以上
B	34.5~41cm
C	5.5~8cm
D	5.5cm以上の平面部分
E	18cm以上

※上記取付可能サイズでも一部特殊な形状をした便座には取り付けできない場合があります。(温水洗浄便座の取り付けについては右記の注意事項をご参照ください。)

※当社製品への取り付けについて

サンタリース両用	×	サンタリース据置	×	ポータブルトイレ	×
----------	---	----------	---	----------	---


商品サイズ	[# 7] 幅38.5×奥行40.5×高さ14.5cm (補高の高さ: 7cm) [#10] 幅38.5×奥行40.5×高さ17.5cm (補高の高さ: 10cm) (便座内寸: 18×25.5cm)
商品重量	[# 7] 約1kg [#10] 約1.2kg
材質	(本体) PE (スブラッシュガード・固定具) PP
梱包入数	1
色調	(本体) ホワイト
J A N	[# 7] 490013 [#10] 490020
T A I S	000327
C C T A 9 5	091215

●座面を高くすることで立ち座りをしやすくします



座面を高くすることで膝にかかる負担を軽減し、便座への座り込みと立ち上がりをラクにします。

●取り付け・取り外しが簡単



取り付けはワンタッチ式なので簡単におこなえます。また、L型固定具で調節できるので、しっかりと便座に固定することができます。

腰掛便座(補高便座)

ソフト補高便座 #3/#5

タイプ	商品コード	価格
#3	535-253	11,000円(税抜)
#5	535-255	15,000円(税抜)

●長時間使用される方や、お尻のやせた方にもやさしい座り心地です




※U型便座には取り付けできません。
※便座カバーはありません。


商品寸法図

単位: cm

上面図



側面図




抗菌便座

特定福祉用具
特定介護予防福祉用具

最大使用者体重 100kg

●取り付け可能便座サイズ



ご使用されている便座のA・Bの各寸法を測定し、取り付け可能かどうかを確認してください。

A	26~30cm
B	19~20cm

※上記の取り付け可能サイズでも一部特殊な形状をした便座には取り付けできない場合があります。(温水洗浄便座への取り付けについては下記の注意事項をご確認ください。)

※当社製品への取り付けについて

サニタリース両用	<input type="radio"/>	サニタリース据置	<input checked="" type="checkbox"/>	ポータブルトイレ	<input type="radio"/>
----------	-----------------------	----------	-------------------------------------	----------	-----------------------

商品サイズ [#3] 幅34×奥行38×高さ8.5cm (補高の高さ: 3cm)
[#5] 幅34×奥行38×高さ10.5cm (補高の高さ: 5cm)
(便座内寸: 17×25.5cm)

商品重量 [#3] 約0.6kg
[#5] 約0.85kg

材質 ポリウレタン

梱包入数 3

色 調 ライトグリーン

J A N [#3] 350294
[#5] 350300

T A I S [#3] 000132
[#5] 000133

C C T A 9 5 091215

●温水洗浄便座への取り付け注意事項

着座センサー付の場合は、シャワーおよび脱臭機能が正常に作動しなくなる場合があります。

シャワーの出る角度によってはお尻に当たる位置が前になり、きちんと洗浄できなくなる場合があります。

